

# Schraubenausdreher

## Beschreibung

- Geschmiedetes Werkzeug.
- Hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl.
- Schwarz Ausführung.
- Vierkant-Aufnahme.

## Anwendungen

- Ideal zum Demontieren von Schrauben mit kaputtem oder beschädigtem Kopf.

## Hinweis

- Zum Anbohren der Schraube empfehlen wir unsere HSS-Bohrer mit 5 % Kobalt (**Art.-Nr. 731-700**) oder HSS G3 (**Art.-Nr. 702-703**).
- Als Werkzeugaufnahme verwende man ein Windeisen (**Art.-Nr.827**); bei sehr großen Durchmessern einen Engländer und bei beengtem Zugang einen Maul- bzw. Ratschenschlüssel.

ALLE KASSETTEN  
SEITE 80-81

x5

x6



U5050163



Etui Farblos

| N° Ausdreher | Ref.   | Gencod        | Mge |
|--------------|--------|---------------|-----|
| 1            | 634010 | 3336600186002 | 1   |
| 2            | 634020 | 3336600186019 | 1   |
| 3            | 634030 | 3336600186026 | 1   |
| 4            | 634040 | 3336600186033 | 1   |
| 5            | 634050 | 3336600186040 | 1   |
| 6            | 634060 | 3336600186057 | 1   |
| 7            | 634070 | 3336600186064 | 1   |
| 8            | 634080 | 3336600186071 | 1   |

x8



U5050183

| Schrauben | Ø Bohren | N° Ausdreher | SW mm | Windeisen | Gabelschlüssel |
|-----------|----------|--------------|-------|-----------|----------------|
| M3-6      | 2.50     | 1            | 3.20  | 1         | ja             |
| M6-8      | 3        | 2            | 4     | 1-2       | ja             |
| M8-11     | 4.50     | 3            | 5.20  | 1-2       | ja             |
| M11-14    | 6        | 4            | 6.40  | 2-3       | ja             |
| M14-18    | 8        | 5            | 8.85  | 3         | ja             |
| M18-24    | 11       | 6            | 11.80 | 3         | ja             |
| M24-33    | 14       | 7            | 15    | -         | ja             |
| M33-50    | 21       | 8            | 20    | -         | ja             |

Ref.

634



Made in Germany



# HSS-Kegel und Entgratsenker

## Beschreibung

- Kegel- und Entgratsenker mit 3 Schneiden aus HSS (504) oder HSS mit 5% Kobalt (505C).
- Winkel : 90°.
- Breite Span-Nuten.
- Löffelform.

## Vorteile

- Kobalt erhöht die Temperaturbeständigkeit und ermöglicht die Bearbeitung harter Stähle wie von rostfreiem Edelstahl.
- Die breiten Span-Nuten begünstigen den Spanaustrag.
- Die "Löffelform" vermeidet Gratbildung.
- Das Werkzeug ist aus einem Stück gearbeitet und einwandfrei ausgewuchtet.

## Anwendungen

Der Kegel- und Entgratsenker mit 3 Schneiden dient zum Fasen/ Entgraten diverser Werkstoffe wie Stahl, Stahlgierungen, Kunststoff und Synthetik.




DIY Bohr Farblos  
Schwarzer Clip

| Ø    | Lu | Ref.     | Gencod        | Mge |
|------|----|----------|---------------|-----|
| 6,3  | 45 | 504D06.3 | 3336600173453 | 1   |
| 8,3  | 50 | 504D08.3 | 3336600166738 | 1   |
| 10,4 | 50 | 504D10.4 | 3336600166745 | 1   |
| 12,4 | 56 | 504D12.4 | 3336600166752 | 1   |
| 16,5 | 56 | 504D16.5 | 3336600166769 | 1   |
| 20,5 | 63 | 504D20.5 | 3336600166776 | 1   |

Ref.

504



DIN 335C



HSS

HSS-E  
5 % Co



x5



504C

x5



505C

5% Co

ALLE KASSETTEN  
SEITE 80-81